河南医药大学第一附属医院

医疗设备安装使用验收报告

填表时间：2026年 2 月 14 日

医疗设备所在科室及部门：急诊科	本款：连续呼吸机，血流动力学监护仪，心肺复苏机，可视喉镜，心排量监护仪，除颤仪，输液泵注射泵。
医疗设备名称：车载超声，体外膜肺氧合ECMO	质保年限：超声5年，ECMO四年
国别及品牌：华声超声（国产），ECMO赛腾（国产）	型号：超声Clivia 90，ECMO，STM001，
生产厂家：深圳华声医疗技术股份有限公司，江苏赛腾医疗科技有限公司	供应商：河南文友优医疗器械有限公司
数量：超声1台，ECMO1台	单价及总价：超声（983000），ECMO（1138000），总：2124000元
到货时间：2026年1月26日	启用时间：2026年2月6日

使用科室验收意见	
	医疗设备是否符合合同要求：是
	配件及附件是否齐全，有无损坏：是，无损坏
	到货设备参数是否与合同及招、投标文件一致：一致
	医疗设备的性能、指标是否达到使用科室要求：是
	医疗设备安装后是否使用正常：正常
	设备最终验收结论（是否合格）：合格
	使用科室负责人对以上验收结果确认签字：[illegible]

供应商授权人签字：刘七朋	联系电话：16627798830
修配组负责任人签字：[illegible]	医学装备部验收人签字：[illegible]
医学装备部负责人签字：[illegible] 2026.2.16	招标办公室负责人签字：[illegible]
固定资产办负责人签字：[illegible]	

设备采购费用是否走科研经费：
（如“是”与财务部核实经费是否够用后需标注；如“无”填写“否”即可）

备注事项：400万及以上大宗采购项目招标办公室及固定资产办参与验收。

新乡医学院第一附属医院医学装备制表

河南医药大学第一附属医院

救护车验车单

一、车辆基本信息

车辆类型：转运救护车

车辆品牌型号：宇通

发动机号码：6549208185823O

验车日期：2026年3月17日

供应商授权人签字：

二、外观及车身检查

车身外观：☑合格 □不合格

车辆标识（救护标识、警示灯）：☑合格 □不合格

车门、车窗、玻璃：☑合格 □不合格

轮胎、轮毂、胎压：☑合格 □不合格

后视镜、灯光外观：☑合格 □不合格

三、灯光及信号装置检查

近光灯：☑合格 □不合格

远光灯：☑合格 □不合格

转向灯：☑合格 □不合格

刹车灯：☑合格 □不合格

示廓灯、危险报警闪光灯：☑合格 □不合格

救护专用警示灯、警报器：☑合格 □不合格

四、底盘及制动系统

制动性能：☑合格 □不合格

驻车制动：☑合格 □不合格

转向系统：☑合格 □不合格

悬挂系统：☑合格 □不合格

传动轴、半轴：☑合格 □不合格

五、发动机及运行系统

发动机启动、怠速：☑正常 □异常

尾气排放：☑合格 □不合格

机油、冷却液、制动液：☑正常 □缺失 / 泄漏

电瓶、电路：☑正常 □异常

六、救护专用设备检查

担架、固定装置：☑完好 □损坏

氧气瓶、供氧装置：☑完好 □故障

急救箱、药品存放：☑齐全 □缺失

车内消毒、清洁状况：☑合格 □不合格

七、检验结论

☑ 检验合格 □ 检验不合格

八、签字确认

验车员签字：[illegible]

急诊班长签字：[illegible]

车班班长签字：[illegible]

科室主任签字：[illegible]